2014年7月23日

ダブルエンドレス方式キャリア索道設計計算＋支柱の修正内容について

標記プログラムに不具合等が見つかりましたので、修正版をリリースしております。修正内容は下記のとおりです。

Ver	場所	修正内容	備考
1.0.0.1	計算書	「支柱の荷重計算」のP5 (2)水平縦荷重の定義式の誤りを修正。 Hys = T・　→　Hys = Ts・	
	画面	ヘルプのバージョン情報のシリアルNoにおいて「シリアル番号が存在しません。」と表示される場合があったのを修正。	
1.0.0.2	画面	「根枷丸太」における「根枷に加わる荷重条件」の「根枷に加わる全荷重T」の入力範囲を変更。 「20000kgf(200.00kN)」が上限だったのを「30000kgf(300.00kN)」に拡張。	