

土留シガラ設計計算の修正内容について

標記プログラムに不具合等が見つかりましたので、修正版をリリースしております。修正内容は下記のとおりです。

Ver	場所	修正内容	備考
2.0.0.1	画面	「設計条件(2)」における「柵杭頂部から支線取り付け位置までの距離(c)」の入力範囲の制御に誤りがあったのを修正。	